



Ficha de Avaliação de Conhecimentos  
4558 - Corrosão


Nome: <u>Tiago José Ligação de Jesus</u>	Data: <u>6 de Fevereiro</u>
Formadora: <u>Roberta</u>	Classificação: <u>Muito Bom (19,5)</u>

Grupo I

Leia atentamente as seguintes questões e selecione em cada alínea as opções corretas:

1. O número de oxidação do crómio (Cr) no dicromato de potássio ( $K_2Cr_2O_7$ ) é:

- a) + 4.
- b) + 3.
- c) + 6.
- d) + 5.
- e) - 8.



2. Indique, em qual das seguintes espécies químicas o cloro tem número de oxidação +7?

- a)  $ClO_3^-$  +5
- b)  $ClO_2^-$  +3
- c)  $HCl$  +1
- d)  $ClO_4^-$  +7
- e)  $Cl_2$  0

3. Na reação  $I_2O_5 + 5 CO \rightarrow 5 CO_2 + I_2$ , o número de oxidação do iodo varia de:

- a) + 5 para +2.
- b) + 7 para zero.
- c) + 7 para + 2.
- d) + 5 para - 2.
- e) + 5 para zero

4. Na equação representativa de uma reação de oxi-redução:



- a) o  $\text{Fe}^{3+}$  é o oxidante porque ele é oxidado. ✗  
b) o ião  $\text{Cu}$  é o oxidante porque ele é oxidado. ✗  
c) o  $\text{Cu}$  é o redutor porque ele é oxidado.  
d) o ião  $\text{Fe}^{3+}$  é o redutor porque ele é reduzido ✗  
e) o  $\text{Cu}$  é o oxidante e o ião  $\text{Fe}^{3+}$  é o redutor. ✗

5. São formas de caracterização de corrosão:

- a) Corrosão galvânica e corrosão por fendas.  
b) Corrosão galvânica e corrosão por ação mecânica.  
c) Corrosão uniforme, corrosão por picada e corrosão intergranular.  
d) Corrosão atmosférica e corrosão microbiológica

6. Assinale as afirmações verdadeiras:

- a) O cátodo sofre redução, perde eletrões e funciona como agente oxidante. ✗  
b) O ânodo sofre oxidação, perde eletrões e funciona como agente redutor.  
c) O ânodo sofre oxidação, ganha eletrões e funciona como agente redutor ✗  
d) O cátodo sofre redução, ganha eletrões e funciona como agente oxidante.

A FOR  
C GRO

7. Na corrosão por picadas...

- a) O fundo é arredondado.  
b) O diâmetro é maior que a profundidade.  
c) A profundidade é maior que o diâmetro.  
d) Só existe com o fundo anguloso.

8. Para que ocorra corrosão galvânica

- a) A área do ânodo terá de ser menor que a área do cátodo.  
b) A área do ânodo terá de ser maior que a área do cátodo.  
c) O tamanho das áreas é indiferente.

- d) Usam-se rebites de materiais com potenciais semelhantes para potenciar a corrosão.

9. Na reação química  $2 \overset{0}{\text{Ca}} + \overset{0}{\text{O}_2} \rightarrow 2 \overset{-2}{\text{CaO}}$

- a) O cátodo é o cálcio pois ganha eletrões.  
 b) O ânodo é o cálcio pois perde eletrões.  
 c) Não é uma reação de oxidação-redução.  
 d) Nenhuma das anteriores.  
 e)

→ P o R  
 G R O  
 C - R  
 A - O

10. Exemplos de meios corrosivos são:

- a) Solo e fadiga  
 b) Atmosfera e Metais  
 c) Microorganismos e solventes orgânicos  
 d) Tensão e Atmosfera

## Grupo II

11. **Indique** um custo direto e dois custos indiretos associados à corrosão.

Um custo direto será, por exemplo, a substituição da peça por uma nova. Como custos indiretos podemos ter os custos causados pela paragem da máquina.

12. **Defina** corrosão.

Corrosão é um ataque destrutivo ao metal causado por reações electroquímicas e/ou mecânicas.



13. **Distinga** a corrosão galvânica da corrosão eletrolítica.

Corrosão galvânica ocorre quando dois metais com diferenças de potencial estão em contacto e ocorre transferência de electrões entre eles a corrosão eletrolítica ocorre quando uma carga externa ataca o metal provocando passagem de electrões deste para a água ou solo.

14. **Indique e explique** três diferentes tipos de corrosão morfológica.

Corrosão por picadas - corrosão em que se formam pequenas peças no metal em que o diâmetro é menor que a profundidade.  
 Corrosão ~~por~~ uniforme - corrosão que ocorre uniformemente ao longo do metal.  
 Corrosão por ~~placas~~ alveolar - corrosão que se formam zonas de desgaste da com forma circular onde o diâmetro é superior à profundidade.

15. **Caracterize** as seguintes figuras quanto ao tipo de corrosão.



a) Corrosão por placas

b) Corrosão por fendas

16. **Defina** passivação.

A passivação ~~(ocorre)~~ <sup>é</sup> quando se forma uma camada protectora sobre o metal que o protege dos agentes exteriores, isolando e protegendo-o.

17. Considere a tabela seguinte que diz respeito a átomos de alguns elementos:


Elemento	Nº atómico	Nº de massa	Nº de prótons	Nº de Eletrões	Nº de Neutrões	Distribuição Eletrónica
Carbono	6	12	6	6	6	$1s^2 2s^2 2p^2$
Potássio	19	39	19	19	20	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
Lítio	3	7	3	3	4	$1s^2 2s^1$

17.1. **Complete** a tabela

17.2. **Indique**, justificando, qual o ião que o lítio tem tendência a formar

O lítio tem a tendência a formar  $Li^+$  (perde um electrão) pois só tem 1 electrão na segunda orbital logo é mais fácil ceder esse electrão que ganhar.


18. Considere as equações químicas:



a) **Indique, justificando**, as equações que representam reações de oxidação redução.

As equações b), c) e d) representam reações de oxidação redução pois em cada uma delas tem um elemento que perde elétrons (elemento que sofre oxidação) e ~~tem~~ um elemento que ganha elétrons (elemento que sofre redução).

19. Considere a seguinte reação química:



a) **Indique** o cátodo.

Ag

b) **Indique** o ânodo.

Pb



c) **Indique** o agente redutor.

Pb





d) **Indique** o agente oxidante.

Ag

20. Considere as seguintes equações químicas:



a) **Acerte** as duas equações.



b) **Indique** as espécies que sofrem redução e oxidação.

Em A. Pb sofre oxidação e o Ag sofre redução


Em B. Al sofre oxidação e o H sofre redução

c) **Indique** quantos eletrões são transferidos na oxidação/redução.

Em A. são transferidos 6 e<sup>-</sup> na oxidação/redução.

Em B. são transferidos 6 e<sup>-</sup> na oxidação/redução

21. Considere o seguinte equilíbrio químico de oxidação-redução



e os potenciais normais de elétron (potenciais de redução):

$$E_0 (\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$$


$$E_0 (\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$$

a) **Indique** qual será o sentido espontâneo da reação química. Justifique a sua opção.

$$E^{\circ} = E^{\circ}_{\text{red}} - E^{\circ}_{\text{ox}}$$

$$E^{\circ} = 0,34 - (-0,44) = 0,34 + 0,44 = +0,78 \text{ V}$$

R: A reação química ~~será~~ será espontânea no sentido direto porque o <sup>valor de</sup> potencial é positivo.



**Números de Oxidação:**

Hidrogénio (H) = +1

Oxigénio (O) = -2

Cloro (Cl) = -1 (exercício 18.c)

Prata (Ag) = +1

Chumbo (Pb) = +2

Alumínio (Al) = +3

Bom Trabalho!!